## Notice de montage Rayonnage Galvatop



Le rayonnage Galvatop est un rayonnage galvanisé disposant d'une gamme importante d'accessoires (séparations, fond tôlés...).

Outillage nécessaire	Maillet Gants
Catégorie	Rayonnage léger
Nombre de personnes	1 / 2 personnes
Précautions d'installation	Porter des gants et des chaussures de sécurité est recommandé.
Précautions d'usage	Ne pas monter sur la structure



### Caractéristiques techniques

Profondeur:

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm


Tablette réglable en hauteur tous les 25 mm

Charge 50 kg à 160 kg / niveau Uniformément Répartie


## Notice de montage (suite) Rayonnage Galvatop



1 Montage du pied



2 Mise en place des crochets (4 crochets par tablettes)









# Notice de montage (suite)





Rayonnage Galvatop (accessoires 1)

3 Installation des renforts sur les tablettes 1R

#### Tablette 1R:

Il faut installer le renfort sous la tablette. La charge varie de 90






Tablette N:
Ces tablettes n'ont
pas de renforts. La
charge varie de 50 à
100 kg.

Vous pouvez passer directement à l'étape 4

4 Il faut enclencher les tablettes dans les 4 crochets






# Notice de montage (suite)



Rayonnage Galvatop (accessoires 1)




## Notice de montage (suite)




Rayonnage Galvatop (accessoires 2)

#### Cavalier d'accouplement




#### Raidisseurs en croix

1 raidisseur toutes les 3 échelles à claire-voie.



#### **Séparateurs**



### Profils de renforts

(2 renforts par tablettes)

